

# Gyémántfúró

A gyémántfúró ideális szerszám kemény burkolólapok, gres lapok, csempék, porcelánok, márvány és gránit táblák átfúrásához. Jó minőségű, körkörös, kitöredezés mentes furatokat készít ott, ahol más fúró nem nyújt jó eredményt.

A gyémántszemcsés dolgozó réteg és a speciális geometria kitűnő teljesítményt biztosít a furat szélének kitöredezése nélkül. A koronafúró a fúrás során meghagy egy magrészt, amely megvezeti a fúrót és megakadályozza a félrecsúszást. A mag a fúró oldalán levő nyíláson keresztül távozik.

Akkumulátoros, vezeték nélküli fúrógépet használjunk. A fordulatszám tág határok között változhat (600-2000 ford/perc). Célszerű vízűtést alkalmazni. A víz bejutását a kis fúróknál a szerszám kerületén levő spirálhorony, nagy fúróknál a szerszám belsejébe helyezett szivacs biztosítja. A szerszám használatát megkönnyíti a fúróvezető és vízűtő készülék, amely a kisebb fúrókkal tartozékként is kapható, a nagyobbakhoz pedig megvásárolható.



## 120.005



### Méretek:

Fúróvezető-vízűtő tartállyal,  
vagy anélkül

D 5  
D 6  
D 7  
D 8  
D10  
D12  
D15  
D20  
D25

Szivacsbetéttel

D35  
D40  
D44  
D53  
D65  
D67  
D83  
D100  
D102  
D110  
D127

### Használata (D 5-25 mm)

0. Állítsuk a fúrógépet csak forgásra, ütés nélkül.
1. Helyezzük a tartályt „zárt” pozícióba közvetlenül a fúró átmérőnek megfelelő vezetőfurat fölé.
2. Töltsük meg a tartályt vízzel.
3. Rögzítsük a készüléket a tapadókorongokkal.
4. Csúsztassuk a tartályt a „nyitva” pozícióba.
5. Illesszük a gyémántfúrót a vezetőfuratba és kezdjük meg a fúrást csökkentett sebességgel, kb. 20° szög alatt a fúrás irányához képest.
6. Fokozatosan gyorsítva álljunk merőleges irányba és végezzük el a fúrást. A kifúrt anyag magja a fúró oldalán levő nyíláson távozik.



### Tartozékok:



#### 111.009

Fúróvezető-vízűtő  
5-10 mm  
12-25 mm

Állítható fúróvezető készülék  
6-127 mm

Permetező 0,5 liter



További ajánlatunk:  
Csempéfúró (120.003)  
Üvegfúró: (120.004)